



Câmara Municipal de Aparecida do Oeste-SP

CNPJ 51.845.386/0001-73

FONE-FAX: (0xx17) 3635-1342

Rua José Thomaz, 608 - Centro - CEP 15735-000

E-mail: contato@cmmaparecidadoeste.sp.gov.br

DIÁRIO DE BORDO

VEÍCULO/MODELO/PLACA			CHECK LIST																		
DATA SAÍDA	HORA SAÍDA	MOTORISTA	KM INICIAL	KM FINAL	DESTINO	Documento		Extintor		Chave de roda		Macaco		Água		Óleo		Pneus/estepe		Lataria/interior	
						Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
		GM ASTRA	PLACA	DRB 9374																	
03/05	13:00	Fabio	173.532	173.532	Santa Fé de Sul	X		X		X		X		X		X		X		X	
04/05	8:00	Fabio	173.582	173.582	Aparecida Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
06/05	9:00	Fabio	173.690	173.690	Sales	X		X		X		X		X		X		X		X	
07/05	8:00	Fabio	173.777	173.777	Aparecida Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
10/05	10:00	Fabio	173.803	173.803	Palmmeiro d'Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
11/05	9:00	Fabio	174.048	174.048	Balsq mg	X		X		X		X		X		X		X		X	
13/05	8:00	Fabio	174.146	174.146	Santa Fé de Sul	X		X		X		X		X		X		X		X	
17/05	9:00	Fabio	174.146	174.146	Palmmeiro d'Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
18/05	13:00	Fabio	174.294	174.294	Sales	X		X		X		X		X		X		X		X	
20/05	8:00	Fabio	174.568	174.568	Sales	X		X		X		X		X		X		X		X	
26/05	10:00	Fabio	174.603	174.603	Aparecida Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
27/05	13:00	Fabio	174.644	174.644	Palmmeiro d'Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
28/05	7:30	Fabio	174.644	174.644	Aparecida Oeste	X		X		X		X		X		X		X		X	
14																					
15																					

Documento: Existência do documento no veículo/ licenciamento (se está vencido)

Extintor: Existência do extintor do veículo, carga, data de validade

Chave de roda: Existência da chave e condições gerais

Macaco: Existência do macaco e condições gerais

Água: Nível da água no reservatório do radiador / Condições da água. Se houver a necessidade de completar o nível de água do Radiador, relatar nas ocorrências

Óleo: Nível de óleo de cárter. Se houver a necessidade de completar o nível de óleo, relatar nas ocorrências

Pneus/estepe: Condições gerais dos pneus (desgaste irregular, calibragem). Inclusive estepe

Lataria/interior: Riscos, amassados, irregularidades na lataria e interior do veículo