



Câmara Municipal de Aparecida d'Oeste-SP

CNPJ 51.845.386/0001-73

FONE-FAX: (0xx17) 3635-1342

Rua José Thomaz, 608 - Centro - CEP 15735-000

E-mail: contato@emaparecidadoeste.sp.gov.br

DIÁRIO DE BORDO

VEÍCULO/MODELO/PLACA							CHECK LIST																
	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA	MOTORISTA	KM INICIAL	HORA CHEGADA	KM FINAL	DESTINO	Documento		Extintor		Chave de roda		Macaco		Água		Óleo		Pneus/estepe		Lataria/interior	
								Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
1	04-01-19	9:00h	Regina	163.153	163.271	118	Trib. ass. municipal	+		+		+		+		+		+		+		+	
2	08-01-19	9:30h	Clayton	163.271	163.313	42	Banco do Brasil (Palmeira D'Avila)	x		-		-		-		-		-		-		-	
3	16-01-19	9:30h	Clayton	163.313	163.361	48	Banco do Brasil (Palmeira D'Avila)	x		-		-		-		-		-		-		-	
4	22-01-19	9:30h	Clayton	163.361	163.399	38	Documentos no Detran	-		-		-		-		-		-		-		-	
5	23-01-19	9:40h	Clayton	163.399	163.419	20	Câmara Municipal (Palmeira D'Avila)	-		-		-		-		-		-		-		-	
6	28-01-19	14:30h	Clayton	163.419	163.463	44	Forum (Palmeira D'Avila)	x		-		-		-		-		-		-		-	
7	29-01-19	14:00h	Regina	163.463	163.500	37	Banco do Brasil (Palmeira D'Avila)	x		-		-		-		-		-		-		-	
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

Documento: Existência do documento no veículo/ licenciamento (se está vencido)

Extintor: Existência do extintor do veículo, carga, data de validade

Chave de roda: Existência da chave e condições gerais

Macaco: Existência do macaco e condições gerais

Água: Nível da água no reservatório do radiador / Condições da água. Se houver a necessidade de completar o nível de água do Radiador, relatar nas ocorrências

Óleo: Nível de óleo de cárter. Se houver a necessidade de completar o nível de óleo, relatar nas ocorrências

Pneus/estepe: Condições gerais dos pneus (desgaste irregular, calibragem). Inclusive estepe

Lataria/interior: Riscos, amassados, irregularidades na lataria e interior do veículo