



Câmara Municipal de Aparecida d'Oeste-SP

CNPJ 51.845.386/0001-73

FONE-FAX: (0xx17) 3635-1342

Rua José Thomaz, 608 - Centro - CEP 15735-000

E-mail: contato@emaparecidadoeste.sp.gov.br

DIÁRIO DE BORDO

VEÍCULO/MODELO/PLACA							CHECK LIST																
	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA	MOTORISTA	KM INICIAL	HORA CHEGADA	KM FINAL	DESTINO	Documento		Extintor		Chave de roda		Macaco		Água		Óleo		Pneus/estepe		Lataria/interior	
								Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		
1	01-02-19	13.20h	Clyton	163.500	163.659	159	Franquia de Tribunal comarca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	05-02-19	14.00h	Clyton	163.659	163.693	34	Plano de Dcto. Claudio Eliebert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	08-02-19	10.30h	Clyton	163.693	163.793	100	Staf. do Sul - Caixa Econômica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	11-02-19	14.35	Rudim	163.793	163.829	36	Palácio Dos Aordim e Banco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	15-02-19	13.40	Clyton	163.829	163.923	94	Colas - água ingressa Bio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	27-02-19	14.30	Rudim	163.923	163.963	40	Palácio Dos Aordim e Banco do Brasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	28-02-19	14.45	Clyton	163.963	164.060	97	Staf. do Sul comp. conserto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8																							
9																							
10						560 km																	
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

Documento: Existência do documento no veículo/ licenciamento (se está vencido)

Extintor: Existência do extintor do veículo, carga, data de validade

Chave de roda: Existência da chave e condições gerais

Macaco: Existência do macaco e condições gerais

Água: Nível da água no reservatório do radiador / Condições da água. Se houver a necessidade de completar o nível de água do Radiador, relatar nas ocorrências

Óleo: Nível de óleo de cárter. Se houver a necessidade de completar o nível de óleo, relatar nas ocorrências

Pneus/estepe: Condições gerais dos pneus (desgaste irregular, calibragem). Inclusive estepe

Lataria/interior: Riscos, amassados, irregularidades na lataria e interior do veículo